

Technische daten

HC80 Schutz- und Gürteltasche für Fluke Messgeräte



Wichtigste Merkmale

Gepolsterte Trage- und Gürteltasche mit Innentasche und qualitativ hochwertigem Obermaterial aus Polyester
Ein Jahr Gewährleistung

Produktübersicht: HC80 Schutz- und Gürteltasche für Fluke Messgeräte

Die richtige Tasche für Ihre Fluke Messgeräte. Die Schutz- und Gürteltasche HC80 ist eine stabile Tragetasche aus Polyester mit Innentasche und qualitativ hochwertigem Obermaterial. Sie verfügt über eine Gürtelschleife und einer Klappe zum Öffnen für bequemes Lagern, Halten und Tragen von fast allen beliebten Fluke Digitalmultimetern, Strommesszangen, Isolationsmessgeräten und mehr.

Technische Daten: HC80 Schutz- und Gürteltasche für Fluke Messgeräte

Abmessungen:
229 x 127 x 64 mm

Die Schutz- und Gürteltasche HC80 ist für folgende Fluke Messgeräte geeignet:

- Multimeter: 113, 114, 115, 116, 117, 77-4, 175, 177, 179, 83-V-, 87-V-, 233, 287, 289, 3000 FC

- Thermometer: 51-II, 52-II, 53-II, 54-II
- Strommesszangen: 323, 324, 325
- Prozesskalibratoren und Prozessmultimeter: 712, 712B, 714, 714B, 715, 787, 787B, 789

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
12/2021

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com