

Fiche technique

Câble d'interface USB OC4USB



Principales fonctions

- Prend en charge les outils de diagnostic ScopeMeter Fluke série 120 et Fluke série 190, ainsi que les énergimètres séries 43, 43B et 430 Énergimètres
- Prise en charge de Windows Vista/ XP/2000/Me/98 SE
- Longueur de câble : 1,5 m

(voir spécifications de l'instrument)

Présentation du produit: Câble d'interface USB OC4USB

Câble d'interface sécurisé permettant de connecter le port d'interface série isolé optiquement du Scopemeter ou de l'Énergimètre à une interface USB standard sur votre PC. L'isolation optique vous permet de raccorder votre instrument aux tensions secteur, ou au-delà, tout en étant connecté à votre PC.

Modèles



*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**