

Fiche technique

Câble d'interface USB OC4USB



Principales fonctions

- Prend en charge les outils de diagnostic ScopeMeter Fluke série 120 et Fluke série 190, ainsi que les énergimètres séries 43, 43B et 430 Énergimètres
- Prise en charge de Windows Vista/ XP/2000/Me/98 SE
- Longueur de câble : 1,5 m

(voir spécifications de l'instrument)

Présentation du produit: Câble d'interface USB OC4USB

Câble d'interface sécurisé permettant de connecter le port d'interface série isolé optiquement du Scopemeter ou de l'Énergimètre à une interface USB standard sur votre PC. L'isolation optique vous permet de raccorder votre instrument aux tensions secteur, ou au-delà, tout en étant connecté à votre PC.

Modèles



*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**