

Technické údaje

Montážní příslušenství 3 pro stativ Fluke



Přehled výrobků: Montážní příslušenství 3 pro stativ Fluke

Speciálně navržený lehký jednodílný montážní prvek lze rychle a snadno upevnit k termokameře Ti400, Ti300 nebo Ti200. Umožňuje jejich montáž na standardní stativ s jednou nebo třemi nohama u aplikací nebo v situacích, které vyžadují stabilnější nebo polopevnou základnu.

Modely



Fluke TriPod 3

Tripod Mounting Base

p>Use with Ti400, Ti300 and Ti200 Infrared Cameras.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2021 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího
upozornění.
12/2021

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez
písemného schválení společností Fluke Corporation.**