

Tekniske data

Fluke Tilbehør 3 til montering på stativ



Produktoversigt: Fluke Tilbehør 3 til montering på stativ

Dette specialfremstillede monteringsudstyr i ét stykke er hurtigt og nemt at fastgøre til de infrarøde kameraer Ti400, Ti300 eller Ti200 og giver dig mulighed for at montere disse på en standardtrefod eller enkeltfod til de anvendelser eller situationer, der kræver en mere stabil eller halvfast platform

Modeller



Fluke TriPod 3

Tripod Mounting Base

p>Use with Ti400, Ti300 and Ti200 Infrared Cameras.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**