

Datos técnicos

Termómetros por infrarrojos portátiles 68 de Fluke



Características principales

- Puntero láser con una precisión del 1%
- Registro de datos de 12 puntos
- Óptica avanzada para medir objetivos más pequeños y a mayor distancia
- Emisividad ajustable para medidas de temperatura más precisas
- Funciones seleccionables de valores máximos, mínimos, diferenciales y promedio (MAX, MIN, DIF y AVG) que muestran los valores inmediatamente con alarma para valores altos y bajos
- Rango de medidas ampliado hasta 760 °C (1400 °F)
- Sonda opcional disponible para medidas de la temperatura con y sin contacto

Descripción general del producto: Termómetros por infrarrojos portátiles 68 de Fluke

Con más de 20 años de experiencia en termometría, Fluke sabe lo que se dice en cuestiones de temperatura. Por este motivo, hoy día, somos capaces de ofrecerle lo último en accesorios, sondas e instrumentos de medida de temperatura por infrarrojos sin contacto, así como nuestra gran experiencia en una amplia gama de aplicaciones. Todo ello respaldado por la seguridad que Fluke brinda en todas sus herramientas con las mejores garantías del sector y un excepcional servicio al cliente.

Especificaciones: Termómetros por infrarrojos portátiles 68 de Fluke

Especificaciones	
Pantalla con retroiluminación para zonas de escasa luminosidad	Fluke 68 Sí
Retiene los valores en pantalla	Fluke 68 Sí
Rango	Fluke 68 De -32 a 760 °C (de -25 a 1400 °F)
Valores máximos, mínimos y promedio	Fluke 68 Todos
Registro de datos	Fluke 68 Sí
Relación de distancia al objetivo	Fluke 68 50:01:00
Alarma para valores alto y bajo	Fluke 68 Sí
Sonda RTD opcional (medida de la temperatura por contacto)	Fluke 68 Sí
Emisividad	Fluke 68 Ajustable digitalmente (de 0,1 a 1,0 por 0,01)
Exactitud de la medición	
Fluke 68	De -32 a -26 °C (de -25 a -15 °F): ±3 °C (±5 °F)
	De -26 a -18 °C (de -15 a 0 °F): ±2,5 °C (±4 °F)
	De -18 a 23 °C (de -0 a 73 °F): ±2 °C (±3 °F)
	Para objetivos por encima de 23 °C (73 °F): ±1% de lectura o ±1 °C (±2 °F), la mayor de ambas

Modelos



Fluke 68

Fluke 68 Handheld Infrared Thermometer

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-us

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.