

# Accessoire de montage en trépied Fluke 2

## Présentation du produit: Accessoire de montage en trépied Fluke 2

Cet accessoire de montage léger d'une pièce et spécifiquement conçu se fixe rapidement et facilement à votre caméra de thermographie Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 ou TiR110 et vous permet de monter un trépied ou pied standard pour les applications ou situations qui nécessitent une plate-forme plus stable ou semi-rigide.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

**En savoir plus:**  
U.S.A. (800) 443-5853  
Canada (800) 36-FLUKE  
Autre +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/fr-ca](http://www.fluke.com/fr-ca)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**